



平成27年10月14日

各 位

会社名 三井住友建設株式会社
代表者名 代表取締役社長 新井 英雄
(コード番号 1821 東証第一部)
問合せ先 広報室長 平田 豊彦
(TEL 03-4582-3015)

弊社施工物件における杭工事不具合の判明について

本日一部のマスコミに報道されました、弊社施工の横浜市所在マンションにおける、杭の基礎工事の不具合につきまして、施工会社としての責任を痛感し、所有者様、居住者様ならびにご関係の皆様方に多大なご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、心より深くお詫び申し上げます。

この施工不具合の原因につきましては、現在調査を進めておりますが、杭工事を担当した下請業者が、一部の杭に関して支持層到達についての施工データを、転用・加筆して弊社に提出していたという事実も確認されておりますが、現在、全力でこの調査を進めているところでございます。

弊社といたしましては、居住者様の安全確保を最優先に、管理組合様、売主様と対応策等につき協議を進め、ご当局のご指導もいただき、必要な対策工事も含め、真摯・誠実に対応して参る所存でございます。

なお、業績の影響については現時点では不明ですが、適時適切な会計処理を行い、確認でき次第お知らせする方針です。

以 上