

## 第4回けんせつ小町活躍推進表彰 受賞



<b>活動名</b> (30字以内) ※表彰時の名称	晴海プラチナ会結成による会社の枠を超えた仲間づくり	応募者情報	<b>特別賞</b>																																																																																									
			会社名	東急建設(株)・(株)長谷工コーポレーション・前田建設工業(株)・三井住友建設(株)																																																																																								
			部署/担当者	晴海再開発5-5作業所																																																																																								
活動分類	4.その他(横断的グループなど)		けんせつ小町工事チーム登録	231.晴海プラチナ会																																																																																								
主なPRポイント (100字以内)	東急建設・長谷工コーポレーション・三井住友建設・前田建設工業の4社で働く女性陣で会社及び現場横断の取組みを行うことにより、自分たちにとってだけでなく男性にも働きやすい環境・雰囲気づくりを行っています。																																																																																											
活動のきっかけ (背景、ねらい)	同地域で同時期に隣接して施工している作業現場であることから、互いの技術交流を通じて自社では知らなかった様々な情報や取組みがあることがわかりました。また、各施工現場に女性技術者が配属されていることから、建設現場で働く女性の意見をより広く互いに交換できる機会でもあります。そこで、けんせつ小町にフォーカスした活動を立ち上げることとし、会社の枠を超えた仲間づくりと広範囲の情報収集・活用を目指しました。																																																																																											
活動の内容 (具体例、効果)	写真・図表等 (ビジュアル的なPR)																																																																																											
																																																																																												
	晴海プラチナ会 現場パトロールチェックリスト Ver.1																																																																																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>チェック現場</td> <td></td> <td>職員数</td> <td colspan="3">人</td> </tr> <tr> <td>チェック日</td> <td>年 月 日 ( )</td> <td>作業員数</td> <td colspan="3">人</td> </tr> <tr> <td>チェック担当者</td> <td></td> <td>女性人数</td> <td colspan="3">人</td> </tr> <tr> <td>場所</td> <td>No.</td> <td>チェック項目</td> <td>良い ←</td> <td>→ 悪い</td> <td>対応なし</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">現場事務所</td> <td>1</td> <td>分煙されているか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>女性専用トイレは整備されているか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(女性専用トイレがある場合) 清掃状況はどうか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td>(女性専用トイレがある場合) 防音対策はあるか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>女性専用更衣室は整備されているか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>(女性専用更衣室がある場合) 備品整備状況はどうか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(女性専用更衣室がある場合) 休憩室の機能はあるか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>作業員休憩所</td> <td>4</td> <td>分煙されているか</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </table>					チェック現場		職員数	人			チェック日	年 月 日 ( )	作業員数	人			チェック担当者		女性人数	人			場所	No.	チェック項目	良い ←	→ 悪い	対応なし	現場事務所	1	分煙されているか	5	4	3	2	1	0	2	女性専用トイレは整備されているか	5	4	3	2	1	0	(女性専用トイレがある場合) 清掃状況はどうか	5	4	3	2	1	0	3	(女性専用トイレがある場合) 防音対策はあるか	5	4	3	2	1	0	女性専用更衣室は整備されているか	5	4	3	2	1	0	4	(女性専用更衣室がある場合) 備品整備状況はどうか	5	4	3	2	1	0	(女性専用更衣室がある場合) 休憩室の機能はあるか	5	4	3	2	1	0	作業員休憩所	4	分煙されているか	5	4	3	2	1	0
チェック現場		職員数	人																																																																																									
チェック日	年 月 日 ( )	作業員数	人																																																																																									
チェック担当者		女性人数	人																																																																																									
場所	No.	チェック項目	良い ←	→ 悪い	対応なし																																																																																							
現場事務所	1	分煙されているか	5	4	3	2	1	0																																																																																				
	2	女性専用トイレは整備されているか	5	4	3	2	1	0																																																																																				
		(女性専用トイレがある場合) 清掃状況はどうか	5	4	3	2	1	0																																																																																				
	3	(女性専用トイレがある場合) 防音対策はあるか	5	4	3	2	1	0																																																																																				
女性専用更衣室は整備されているか		5	4	3	2	1	0																																																																																					
4	(女性専用更衣室がある場合) 備品整備状況はどうか	5	4	3	2	1	0																																																																																					
	(女性専用更衣室がある場合) 休憩室の機能はあるか	5	4	3	2	1	0																																																																																					
作業員休憩所	4	分煙されているか	5	4	3	2	1	0																																																																																				